
EXECUTE XQ10F

Gear Ratio Chart



Xpress Execute XQ10F (64Pitch-Spur Gear 80T to 100T)

64 Pitch	Pinon 33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
82																	3.18
83																3.29	3.22
84															3.40	3.33	3.26
85														3.51	3.44	3.36	3.30
86													3.63	3.55	3.48	3.40	3.33
87												3.76	3.67	3.59	3.52	3.44	3.37
88											3.89	3.80	3.72	3.63	3.56	3.48	3.41
89										4.03	3.93	3.84	3.76	3.68	3.60	3.52	3.45
90									4.17	4.07	3.98	3.89	3.80	3.72	3.64	3.56	3.49
91								4.32	4.22	4.12	4.02	3.93	3.84	3.76	3.68	3.60	3.53
92							4.48	4.37	4.26	4.16	4.07	3.97	3.88	3.80	3.72	3.64	3.57
93						4.65	4.53	4.42	4.31	4.21	4.11	4.02	3.93	3.84	3.76	3.68	3.61
94					4.83	4.70	4.58	4.47	4.36	4.25	4.15	4.06	3.97	3.88	3.80	3.72	3.64
95				5.01	4.88	4.75	4.63	4.51	4.40	4.30	4.20	4.10	4.01	3.92	3.84	3.76	3.68
96			5.21	5.07	4.93	4.80	4.68	4.56	4.45	4.34	4.24	4.15	4.05	3.97	3.88	3.80	3.72
97		5.42	5.27	5.12	4.98	4.85	4.73	4.61	4.50	4.39	4.29	4.19	4.10	4.01	3.92	3.84	3.76
98	5.64	5.48	5.32	5.17	5.03	4.90	4.77	4.66	4.54	4.43	4.33	4.23	4.14	4.05	3.96	3.88	
99	5.70	5.53	5.37	5.23	5.08	4.95	4.82	4.70	4.59	4.48	4.37	4.28	4.18	4.09	4.00		
100	5.76	5.59	5.43	5.28	5.14	5.00	4.87	4.75	4.63	4.52	4.42	4.32	4.22	4.13			

Xpress Execute XQ10F (64Pitch-Spur Gear 80T to 100T)

64 Pitch	Pinon 50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
80		2.98	2.92	2.87	2.81	2.76	2.71	2.67	2.62	2.58	2.53	2.49	2.45	2.41	2.38	2.34	2.30
81	3.08	3.02	2.96	2.90	2.85	2.80	2.75	2.70	2.65	2.61	2.57	2.52	2.48	2.44	2.40	2.37	
82	3.12	3.05	3.00	2.94	2.89	2.83	2.78	2.73	2.69	2.64	2.60	2.55	2.51	2.47	2.43		
83	3.15	3.09	3.03	2.98	2.92	2.87	2.82	2.77	2.72	2.67	2.63	2.59	2.54	2.50			
84	3.19	3.13	3.07	3.01	2.96	2.90	2.85	2.80	2.75	2.71	2.66	2.62	2.57				
85	3.23	3.17	3.11	3.05	2.99	2.94	2.88	2.83	2.78	2.74	2.69	2.65					
86	3.27	3.20	3.14	3.08	3.03	2.97	2.92	2.87	2.82	2.77	2.72						
87	3.31	3.24	3.18	3.12	3.06	3.01	2.95	2.90	2.85	2.80							
88	3.34	3.28	3.22	3.15	3.10	3.04	2.99	2.93	2.88								
89	3.38	3.32	3.25	3.19	3.13	3.07	3.02	2.97									
90	3.42	3.35	3.29	3.23	3.17	3.11	3.05										
91	3.46	3.39	3.33	3.26	3.20	3.14											
92	3.50	3.43	3.36	3.30	3.24												
93	3.53	3.46	3.40	3.33													
94	3.57	3.50	3.43														
95	3.61	3.54															
96	3.65																

XPRESS
www.rc-xpress.com